



Все модели

Подножка-накладка на тягово-сцепное устройство



Артикул: TOW990106

Комплектация:

А) Подножка-накладка в сборе - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ на 13 мм.
- 2) Ключ на 17 мм.
- 3) Ключ на 38 мм.



Диаметр резьбы	M8	M10
Момент затяжки, Нм	24	47

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8



Требования к установке:


- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Вертикальная статичная нагрузка не более 100 кг.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Перед установкой подножки снимите кронштейн фаркопа в сборе с шаром. Открутите шар, ослабив гайку на 38 мм. Ослабьте четыре гайки М8 крепления прижимной пластины на оборотной стороне подножки. Вставьте кронштейн фаркопа язычком в зазор между подножкой и прижимной пластиной.



ШАГ 2. Совместите отверстие кронштейна фаркопа и подножки под шар. Вставьте шар и прикрутите его гайкой с гровером на 38 мм. Подтяните прижимную пластину гайками М8. Соединения не затягивать.



ШАГ 3. Установите кронштейн фаркопа в сборе с подножкой в приемное отверстие фаркопа. Отрегулируйте положение подножки. Затяните все резьбовые соединения.



ШАГ 4. Установите палец для фаркопа и зафиксируйте его шплинтом пружинным.



ШАГ 5. Зафиксируйте кронштейн фаркопа болтом М10х20 снизу.



ШАГ 6. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru